

Manuális berendezés fedelezésre gőzkésekkel



Biztonsági előírások

1. A berendezés használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót. A gyártó nem felel a berendezés alkalmatlan és célszerűtlen használata során felbukkanó hibákért.
1. A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a berendezést.
2. A berendezést csak leföldelt konnektorhoz csatlakoztathatja, amelynek a feszültsége megegyezik a címkén felmutatott feszültséggel.
 - a) A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram kapcsolóval van ellátva, amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze a gőzfejlesztő tápegységét A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére
Ne használja a berendezést, ha a csatlakoztató kábel megrongálódott.
 - b) Ne végezzen el karbantartást és ne javítsa a berendezést, ha az feszültség alatt van.
 - c) A berendezés összes része legyen hozzacsatlakoztatva a a fedelezőhöz
 - d) A fedelezés során legyen óvatos.
3. Ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül, főleg ha gyermekek vagy állatok is tartózkodnak körülötte.
4. A munka során ne rázza a berendezést.
5. A gőzfejlesztő működése alatt ne töltsen fel vizet – a vízfeltöltés során húzza ki a berendezést az áramkörből és csak ezt követően töltsen fel vízzel és várjon legalább két percet.
A kábelt tartsa távol a melegtől és az éles dolgoktól
6. Ne használja a berendezést, ha a csatlakoztató kábel megrongálódott
7. Legyen óvatos a berendezés áramkörhöz való csatlakoztatása során! A kezei legyenek szárazak!
8. Ne húzgálja a berendezést a csatlakoztató kábelnél fogva.

Használata

1. A manuális berendezés konstrukciója lehetővé teszi a standard és merevített fedelező kádákhoz való hozzászorítását. A berendezést más kádra, tartályokra stb. is felszerelheti.

2. A manuális berendezés felszerelése után bizonyosodjon meg róla, hogy a munkálatok kényelmesek és biztonságosak lesznek.
3. A munka elkezdése előtt töltsse meg a tartályt max. vízzel! Ezt követően csatlakoztassa a berendezést a 230V-os áramkörhöz. (Ne csatlakoztassa az áramkörhöz abban az esetben, ha a berendezés még nincs megtöltve!)
4. A fedelező kések a gőzfejlesztő párájával vannak felmelegítve. Ha a pára felmelegíti a késeket megkezdheti a fedelezés folyamatát.
5. A keret adagoló kézvédővel van ellátva.
6. Helyezze bele a keretet az adagolóba, nagyon vigyázzon az éles késekkel.
Ha nem felel meg a fedelezés módja vagy a hőmérséklet, akkor:
 - állítsa át a késeket a pengéken található csavarok segítségével (vastag pamut kesztyűt használjon a művelet során, hogy ne égesse vagy ne vágja meg magát)
 - Ha a kések hőmérséklete nem megfelelő, várjon egy kicsit és indítsa el újra a fedelezés folyamatát.
7. A keret adagolón való mozgatása során vigyázzon az éles késekre és a gőzfejlesztőhöz vezető kábelekre.
Figyelmeztetés: az asztalnak éles élei vannak. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne érjenek hozzá a berendezéshez.
Legyen nagyon óvatos - a pengék nagyon élesek és gyorsan felmelegszenek.

A berendezés saválló rozsdamentes acélból készült. 1000mm és 1500 mm változatban kapható.



A csavarok a fedelező kések beállítására.

Karbantartás

Karbantartás előtt húzza ki a berendezést az elektromos hálózathoz!!!

Az asztalt ételmaradványokkal való érintkezésre engedélyezett tisztítószer hozzáadásával mossa.

A mosás után a berendezést szárítsa meg és száraz helyen tárolja.

